

OPINIA

Nr. **WM-2112/10/10**

z dnia **12.04.2010r.**

Rzeczoznawca: inż. Dariusz Walewski
Certyfikat CCRS Nr 412/04/08
Lista Ministra Transportu RS 001043

Zleceniodawca: IMPULS-Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486
Zlecenie, pismo: zlecenie telefoniczne z dnia 6.04.2010r.

Zadanie opinii: Oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej maszyny.
Przedmiot wyceny: Koparka gąsiennicowa CAT 3015.
Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej koparki gąsiennicowej przy założeniu sprzedaży wymuszonej.

1. Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe oględziny koparki gąsiennicowej dokonane w dniu 7.04.2010 r. na terenie parkingu depozytowego GB Truck Warszawa ul. Połczyńska 110, bez osób towarzyszących.
- Instrukcje „Określenie wartości pojazdu” Nr 1/2000 oraz Nr 1/1998 obowiązującą w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartości maszyny podano w oparciu o informacje uzyskane od dystrybutora w Polsce oraz wyspecjalizowane strony internetowe.
- Dane techniczne spisano z tabliczki znamionowej maszyny.

2. Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka, typ, model	CATERPILLAR 301.5
Rodzaj pojazdu	koparka gąsiennicowa
Rok produkcji	2005
VIN	CAT03015A3YW04516
Wskazania licznika	933 mth
Masa robocza cała	1 680 kg
Moc silnika	13 kW
Wymiary podwozia bez lemiesza (dł. x szer x wys)	1390 x 980 x 2190 mm

3. W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono koparkę gąsiennicową kompletną.
Dokumentacji technicznej DTR koparki nie przedstawiono.
Tabliczka znamionowa koparki przymocowana jest do przedniej części podstawy kabiny po stronie lewej.

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie koparki	- koparka przeznaczona do pracy ziemnych i przeładunkowych materiałów sypkich.
Stanowisko operatora	- zadaszone, siedzące.
Osprzęt podstawowy	- kompletny,
Powłoka lakierowa	- porysowana
Tablica rozdzielcza	- kompletna, nie budzi zastrzeżeń
Wycieki płynów	- nie stwierdzono
Sprawność i kompletność maszyny	- nie budzi zastrzeżeń
Dokumenty identyfikujące maszynę	- nie okazano
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny	- nie okazano
Dokumenty napraw maszyny	- nie okazano
Próba działania zespołów pod obciążeniem	- nie dokonano
Podstawowe zespoły	

SILNIK

Silnik nie uruchomiono ze względu na całkowicie rozładowany akumulator. Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

NAPĘD HYDRAULICZNY

Kompletny, bez widocznych uszkodzeń,
Siłownik hydrauliczny ramienia koparki z widocznym wyciekami oleju hydraulicznego.

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Gąsienica prawa - naderwana

NADWOZIE

Nadwozie koloru żółtego. Powłoka lakierowa osłon silnika i przeciwwagi porysowana.

WYPOSAŻENIE

Koparka posiada 1 kpl. kluczy do włącznika zapłonu.

Uszkodzenia i braki wyposażenia koparki gaśnicowej :

- szyby przedniej i tylnej w kabinie operatora – brak
- lusterka zewnętrznego prawego – brak
- osłona silnika od strony kabiny - odkręcona,