

# OPINIA

Nr. **WM-2112/10/09**

z dnia **26.03.2010r.**

Rzeczoznawca: inż. Dariusz Walewski  
Certyfikat CCRS Nr 412/04/08  
Lista Ministra Transportu RS 001043

Zleceniodawca: IMPULS-Leasing Polska Sp. z o.o.  
Adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486  
Zlecenie, pismo: zlecenie telefoniczne z dnia 22.03.2010r.

Zadanie opinii: Oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej maszyny.  
Przedmiot wyceny: Koparka gąsiennicowa NEW HOLLAND E 215 B.  
Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej koparki gąsiennicowej przy założeniu sprzedaży wymuszonej.

## 1. Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe oględziny koparki gąsiennicowej dokonane w dniu 23.03.2010 r. na terenie parkingu depozytowego GB Truck Warszawa ul. Połczyńska 110, bez osób towarzyszących.
- Instrukcje „Określenie wartości pojazdu” Nr 1/2000 oraz Nr 1/1998 obowiązującą w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartości maszyny podano w oparciu o informacje uzyskane od dystrybutora w Polsce oraz wyspecjalizowane strony internetowe.
- Dane techniczne spisano z tabliczki znamionowej maszyny.

## 2. Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka, typ, model	<b>NEW HOLLAND E215B</b>
Rodzaj pojazdu	koparka gąsiennicowa
Rok produkcji	<b>2008</b>
VIN	<b>ZEF128MCN8LA08808</b>
Wskazania licznika	1 371 mth
Masa całkowita	22 195 kg
Moc silnika	118 kW

## 3. W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono koparkę gąsiennicową kompletną, sprawną technicznie.

Dokumentacji technicznej DTR koparki nie przedstawiono.

Tabliczka znamionowa koparki przymocowana jest do przedniej części podstawy kabiny po stronie prawej.

## **OPIS TECHNICZNY**

Przeznaczenie koparki	- koparka przeznaczona do pracy przeładunkowych i załadunkowych materiałów sypkich
Stanowisko operatora	- zadaszone, siedzące.
Osprzęt podstawowy	- kompletny, sprawny technicznie
Powłoka lakierowa	- porysowana
Tablica rozdzielcza	- kompletna, nie budzi zastrzeżeń
Wycieki płynów	- nie stwierdzono
Sprawność i kompletność maszyny	- nie budzi zastrzeżeń
Dokumenty identyfikujące maszynę	- nie okazano
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny	- nie okazano
Dokumenty napraw maszyny	- nie okazano
Próba działania zespołów pod obciążeniem	- nie dokonano
Podstawowe zespoły	

## **SILNIK**

Silnik uruchomiono. Dokonano sprawdzenia podzespołów silnika podczas jego pracy. Praca silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowej nie budzi zastrzeżeń. Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

## **NAPĘD HYDRAULICZNY**

Kompletny, bez widocznych uszkodzeń, wycieków oleju hydraulicznego nie stwierdzono.

## **PODWOZIE**

Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

## **NADWOZIE**

Nadwozie koloru żółtego. Powłoka lakierowa tylnej przeciwwagi porysowana.

## **WYPOSAŻENIE**

Wyposażenie nadwozia koparki gaśiennicowej kompletne. Koparka posiada 1 kpl. kluczy do włącznika zapłonu i zamków drzwi.

Uszkodzeń wyposażenia nadwozia koparki gaśiennicowej nie stwierdzono: